

# సర్కారు తప్పే.. కుప్పకూల్చింది!



సారంగం లో మరణమృదంగం

## మొదటిపేజీ తరువాత...

మామయ్యదా? ఆలస్యం చేసినందునే గుంక పర్వతి అందులో పడిపోయామనడం ఎంతవరకు సబబు?

\*\*\*

దేశవ్యాప్తంగా సంవత్సరం సృష్టించిన శ్రీశైలం ఎడమ గట్టు కాల్య సారంగం (ఎన్ఎల్టీసీ) ఘటన కూడా ఇలాంటిది. పొట్టకూటి కోసం రాష్ట్రాలు దాటి వచ్చిన ఎన్ఎమ్డి మంది అభిగమం తరువాత చివ్వు పెట్టిన ఈ దుర్ఘటన ప్రమాదవశాత్తూ జరిగిందా? ఏజెన్సీ తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోవడం, ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం వల్లే ఆ ఎన్ఎమ్డి మంది మృత్యువాత పడ్డారా? అనే చర్చ ప్రస్తుతం జరుగుతున్నది. అయితే, 'పదేండ్లపాటు కేసీ ఆర్ ప్రభుత్వం పనులు ఆపడం వల్లనే' ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు అనబడడం వ్యాఖ్యానించిన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ కేసీఆర్ సర్కారు విమర్శలు వ్యక్తంపడుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో సారంగం ఘటనలో ఎన్ఎమ్డి మంది చనిపోవడం వెనక ఆసలు కారణాలేంటి? తాజా కాలగ్రెస్ ప్రభుత్వ హయాంలో సారంగం పనులు ప్రారంభానికి ముందు చోటుచేసుకున్న ప్రణాళికాబద్ధి? అనేవి ఇప్పుడు సర్వత్రా చర్చనీయాంశంగా మారాయి.

## 18 మీటర్లు తక్కువే కూలింది..

శ్రీశైలం ఎడమ గట్టు కాల్య (ఎన్ఎల్టీసీ) సారంగం-1 పాదం 43.93 కిలోమీటర్లు. ఇందులో 2014 వరకు ఉన్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం 22.890 కిలోమీటర్లు పూర్తి చేసింది. ఆపై కేసీఆర్ ప్రభుత్వం మరో 11.482 కిలోమీటర్ల పనులు చేయడంతో పాటు 7.5 టీఎంసీల సామర్థ్యంతో సకల్ గండి రిజర్వాయర్, దీంతో పాటు పెండ్లిపాళ రిజర్వాయర్ నిర్మాణాలు కూడా దాదాపుగా పూర్తి చేసింది. ఆ నిర్మాణాలు కండ్ల ముందు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ఇక, 2023, డిసెంబరులో అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం గత పదహారు నెలల్లో పూర్తి చేసిన పనులు కేవలం 18 మీటర్ల సారంగం నిర్మాణం మాత్రమే. ఇంకా కచ్చితంగా చెప్పాలంటే ఈ 18 మీటర్ల పనులు గత నెలల్లోనే సర్కారు ప్రారంభించిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం డ్రైలింగ్ చేసిన ఆ 18 మీటర్లలోనే కొంత భాగంలో పైకప్పు కూలి ఈ దుర్ఘటన చోటుచేసుకుంది.

## గ్రౌటింగ్ కే పరిమితమవ్వడంతో ప్రమాదం

అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం... శ్రీశైలం నుంచి ఇన్వెటివ్ సారంగంలో 13.670 కిలోమీటర్లు వద్ద రాతిపాత్రలో పెద్ద పెద్ద సందులు ఉండటం, వాటి ద్వారా భారీ ఎత్తున నీళ్లు రావడంతో పాటు వదులుగా ఉన్న మట్టి ఉన్నట్లుగా గతంలోనే గుర్తించారు. దీనిపై అధ్యయనం చేసిన తర్వాత ఎన్ఎమ్డి మీటర్ల మేర షియర్ జోన్ ఉన్నట్లుగా వెల్లడైంది. దీంతో సమస్యను అధిగమించేందుకు సుదీర్ఘ కాలం మేడో మధనం కొనసాగింది. ఈ క్రమంలో అక్కడ వస్తున్న ఊట నీటిని గ్రౌటింగ్ ద్వారా నియంత్రించడం, నిర్ణీత పరిమాణంలో వచ్చే నీటిని పూర్తిస్థాయిలో కేసింగ్ ద్వారా దిగువకు మళ్లించాలని నిర్ణయించారు. అయితే, ఈ పనులు ఇంకా పూర్తి కాలేదని తెలిసింది. కొన్ని నెలల కిందట నీటిపారుదల శాఖ నిర్వహించిన సమీక్షలోనూ కేసింగ్ లు ఏర్పాటు చేసి ఊట నీటిని మళ్లించాల్సి ఉందని పేర్కొనట్లు తెలిసింది. దీంతో ఊట నీటి నియంత్రణ కోసం రాతి పాత్రల మధ్య ఉన్న సందుల్లోకి సిమెంటును జోషింగ్ ద్వారా ప్రక్రియ చేపడతారు. ఇందులో భాగంగా ఎన్ఎమ్డి మీటర్ల షియర్ జోన్ లో మూడు లక్షల క్యూబిక్ మీటర్ల సిమెంట్ గ్రౌటింగ్ చేపట్టినట్లు చెబుతున్నారు. ఇందులో రసాయనాలు కూడా వాడాలి ఉన్నందున ఘటన జరిగిన తర్వాత చివరి 40 మీటర్ల పరిధిలో మట్టి గడ్డకట్టి పోయినట్లుగా ఉందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అయితే జేపీ కంపెనీ కేవలం గ్రౌటింగ్ కే పరిమితమై, ఊట నీటి మళ్లించుకోవడం మాత్రమే పనిచేసింది అంటే అసంభవం అవుతుంది. అవే సారంగం కుప్పకూలేందుకు దారి తీశాయని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

కేసీఆర్ హయాంలో పదేండ్ల పాటు నిర్లక్ష్యం వహించారంటూ నిత్యం విమర్శిస్తూ ఎన్ఎల్టీసీ దుర్ఘటనపై చర్చలు పక్కదారి పట్టించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రాజెక్టుపై 2024, ఫిబ్రవరిలో తొలిసారిగా సమీక్ష నిర్వహించింది. 20 నెలల్లో ప్రాజెక్టును మంత్రి ఉత్తమకుమార్ రెడ్డి, మరో మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి పదేపదే ప్రకటనలతో హడావిడి చేశారు. కానీ మొదటి సమీక్ష జరిగిన ఏడాదిలోనే అంతే గత నెల 16-17 తేదీల్లో డ్రైలింగ్ పనులు మొదలుపెట్టారు. 18 మీటర్ల తక్కువే పనులు చేపట్టిన తర్వాత ఈ ప్రమాదం జరిగింది.

అటు బేరింగ్ రాకపోవడంతో ఇటు మొదలు ఏడాది కిందట ఎన్ఎల్టీసీపై సమీక్ష జరిగిన తర్వాత జేపీ కంపెనీకి ప్రభుత్వం అడ్వైస్ చేసింది. అప్పటి నుంచి 'తప్పక' బేరింగ్ రానుంది... అప్పటికే నుంచి ప్రభుత్వం గత పదహారు నెలల్లో పూర్తి చేసిన పనులు మొదలుకొన్నాయని పదేపదే మాత్రమే. ఇంకా కచ్చితంగా చెప్పాలంటే ఈ 18 మీటర్ల పనులు గత నెలల్లోనే సర్కారు ప్రారంభించిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం డ్రైలింగ్ చేసిన ఆ 18 మీటర్లలోనే కొంత భాగంలో పైకప్పు కూలి ఈ దుర్ఘటన చోటుచేసుకుంది.

## అటు బేరింగ్ రాకపోవడంతో ఇటు మొదలు

ఏడాది కిందట ఎన్ఎల్టీసీపై సమీక్ష జరిగిన తర్వాత జేపీ కంపెనీకి ప్రభుత్వం అడ్వైస్ చేసింది. అప్పటి నుంచి 'తప్పక' బేరింగ్ రానుంది... అప్పటికే నుంచి ప్రభుత్వం గత పదహారు నెలల్లో పూర్తి చేసిన పనులు మొదలుకొన్నాయని పదేపదే మాత్రమే. ఇంకా కచ్చితంగా చెప్పాలంటే ఈ 18 మీటర్ల పనులు గత నెలల్లోనే సర్కారు ప్రారంభించిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం డ్రైలింగ్ చేసిన ఆ 18 మీటర్లలోనే కొంత భాగంలో పైకప్పు కూలి ఈ దుర్ఘటన చోటుచేసుకుంది.

## నిపుణులను సంప్రదించారా?

షియర్ జోన్ లు వచ్చినప్పుడు జాతీయ, అంతర్జాతీయ నిపుణులు రప్పించి అధ్యయనం చేసి, ఎలాంటి చర్యలు చేపట్టాలనే దానిపై యాల్ మ్యాన్ (డిజైన్) రూపొందిస్తారు. ఈపేసీ విధానమైనందున ఈ ప్రక్రియ లభ్యమైతే నిర్మాణ సంస్థనే పూర్తి చేస్తుంది. చివరకు నీటిపారుదల శాఖ పరిధిలోని సెంట్రల్ డిజైన్ అండ్ సర్వేయింగ్ (సీడీఎ) వాటంబిట్టి పరిశీలించి అనుమతి ఇచ్చిన తర్వాతనే నిర్మాణ సంస్థ పనులు చేపట్టాల్సి ఉంటుంది. శాఖ ఇంజనీర్లు ఆ పనులను పర్యవేక్షించాలి. పనులు పూర్తయిన తర్వాత సంవత్సరంగా ఉన్నాయని జియో లజీ, ఇంజనీరింగ్ నిపుణులు దృవీకరించాలి. ము... ఎన్ఎల్టీసీ షియర్ జోన్ విషయంలో ఇప్పటికీ జరిగిందా? అనేది మిలియన్ల దాల్చర్ ప్రశ్న.



## గ్రౌటింగ్ ఎలా జరిగింది?

సాధారణ రాతి పాత్రలకు భిన్నంగా ఎన్ఎల్టీసీలోని రాతి పాత్రలు ఉన్నాయి. ఈ రాతి పాత్రల మధ్య ఉన్న సందుల నుంచి నీటి ఊటలు భారీగా వస్తున్నట్లు గుర్తించారు. ఈ ఊటల నుంచి నిమోనానికీ నీరు ఎంతవరకు ఉంది వస్తుందనేది ముందుగా లెక్కించాలి. ఆ తర్వాత ఆ నీటిని మళ్లించే పనులు చేపట్టాలి. ఆ తర్వాత ఊటల నియంత్రించేందుకు గ్రౌటింగ్ (రంధ్రాలు చేసి అందులో కాంక్రీటును జోషింగ్ చేయడం) చేయాలి. అది జరిగిందా? లేదా? అనేది తెలియదు.


## ప్రమాణాలు, పద్ధతులు పాటించారా? లేదా?

రాతి పాత్ర అమలకలో తేడాలు, నీటితో కూడిన మట్టి, ఊట నీరు ఉంటేనే చోటును సాధారణంగా షియర్ జోన్ అంటారు. ఎన్ఎల్టీసీ సారంగంలో ఎన్ఎమ్డి మీటర్ల మేర ఈ షియర్ జోన్ ఉన్నట్లు గుర్తించారు. అక్కడే ప్రమాదం జరిగింది. అయితే సారంగం తప్ప కాల్లో షియర్ జోన్ ను గుర్తించే సాధారణంగా ఎలాంటి చర్యలు చేపడతారనే దానిపై లెక్చర్ జియో లజీ నిపుణులు, లెక్చర్ ఎన్జిఎల్ జియో లజీ అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేశారు. ఎన్ఎల్టీసీ సారంగం తప్పకాల్లో ఈ జాగ్రత్తలను ఏజెన్సీ, ప్రభుత్వ నిపుణులు పాటించారా? లేదా? అనేది ఇప్పుడు చర్చనీ యాంశంగా మారింది.



## కేసింగ్ పైపులు ఉన్నాయా?

గ్రౌటింగ్ తర్వాత పైకప్పు నుంచి నీళ్లు పడకుండా వచ్చే నీటి ఊటలను మళ్లించేందుకు కేసింగ్ పైపులను ఏర్పాటు చేసి... నీళ్లు దిగువకు వచ్చేలా ఏర్పాటు చేయాలి. అయితే సారంగంలో ఈ వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేశారా? లేదా? అనేది ప్రశ్నార్థకమే.



## లోడ్ కు అనుగుణంగా లింగులు వేశారా?

సారంగం నిర్మాణంలో డ్రైలింగ్ పూర్తయిన వెంటనే టీటీఎల్లోని వెనక వైపు స్టీల్ రింగులు వేసి, సిమెంట్ సెగ్మెంట్లను అమర్చారు. తద్వారా సారంగం మైనుమి గానీ, పక్కల నుంచినా మట్టి, రాళ్లు పడకుండా ఇవి అందించడం అవసరం. ఇదంతా సాంకేతిక ప్రమాణాల మేరకు ఉండాలి. అయితే షియర్ జోన్ లో భూపాత్రలు వదులుగా ఉన్నందు వల్ల ఎగువన ఉన్న మట్టి, రాళ్లతో పాటు గ్రౌటింగ్ చేయడం ద్వారా అందులోకి వెళ్లిన సిమెంట్ పలకలూ కూడా లెక్కించిన లోడ్ కు అనుగుణంగా లింగులు, సిమెంట్ సెగ్మెంట్లను అమర్చారు. ఇతర ప్రాజెక్టుల్లో ఇలాంటి సమస్య వచ్చినప్పుడు లోడ్ ను భరించేందుకు ఆ జోన్ వరకు స్టాబులు వేసిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. అయితే ఎన్ఎల్టీసీ సారంగంలో లోడ్ కు అనుగుణంగా లింగులు వేశారా? లేదా? అనేది తెలియదు.



## సందులను పూడ్డారా?

ఒకవేళ లింగులు, సిమెంట్ సెగ్మెంట్ల ఎగువన ఏమైనా సందులు ఉంటే అవి లేకుండా చర్యలు తీసుకోవాలి.

## పనులు పూర్తయ్యాక నిపుణులతో విశ్లేషించారా?

ఇప్పటికే తర్వాత తిరిగి జియోలజీ, ఇంజనీరింగ్ నిపుణులతో పరిశీలన చేయాలి... షియర్ జోన్ లో చేపట్టిన చర్యలు సంవత్సరంగా ఉన్నాయా? లేదా? అనేది తెలుసుకోవాలి.

## సీడీఎ అసలు పరిశీలించిందా?

ఈపేసీ విధానమైనందున నిర్మాణ సంస్థ ఈ డిజైన్ రూపొందించి, చర్యలు తీసుకుని, పరిశీలన చేయాలి. అదే సమయంలో వాటిని నీటిపారుదల శాఖలోని సీడీఎ (సెంట్రల్ డిజైన్ అండ్ సర్వేయింగ్) కూడా పరిశీలించి, సంవత్సరం వ్యవస్థ చేస్తేనే నిర్మాణ సంస్థ సారంగం పనులు చేపట్టాలి. అప్పుడే పనులను ముందుకు కొనసాగించాలి. ఎన్ఎల్టీసీ విషయంలో ఇప్పటికీ నిపుణులకు అనుగుణంగా జరిగిందా? లేదా? అనేది తెలియదు.

## సీడీఎ అనుమతించిందా? ఇంజనీర్లు పర్యవేక్షించారా?

ఏదైనా పైకప్పు కూలడమంటే బరువును మోయలేకనే కూలుతుందనేది అందరికీ తెలిసిన విషయం. ఈ నేపథ్యంలో ఘటన జరిగినప్పుడు ఎన్ఎమ్డి మీటర్ల షియర్ జోన్ లో తొలుత రెండు సెగ్మెంట్లు (మూడు మీటర్లు) కూలాయని కార్మికులు చెబుతున్నారు. డ్రైలింగ్ తర్వాత అమర్చిన స్టీల్ రింగులు, సిమెంట్ సెగ్మెంట్ల పైన ఉన్న భూమి పాత్ర బరువును మోయలేక కుప్పకూలిపోయాయి. అంటే షియర్ జోన్ కు సంబంధించిన ప్రాజెక్టులో (వేపట్టాలిన చర్చలపై డిజైన్, లోడ్ లెక్కింపు) అంచనాలు (స్ట్రక్చర్) సరిగా లేదా? లేక డిజైన్, లోడ్ లెక్కింపును అనుగుణంగా చర్యలు (కన్స్ట్రక్షన్) జరుగలేదా? అనేది తెలియజేయాలి. లేక రెండింటిలోనూ లోపాలు జరిగిందా? అని నిపుణులు కూడా అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. జియోలజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా (జీసీఐ) దృవీకరించిన తర్వాతే సారంగం పనులు మొదలుపెట్టామని నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమకుమార్ రెడ్డి ప్రకటించారు. దీని ప్రకారం ప్రాజెక్టులో సంబంధించిన డిజైన్ ను సీడీఎ అనుమతించడంతో పాటు ఇంజనీర్లు ప్రాజెక్టులో పనులను పర్యవేక్షించారనేది సుస్పష్టం. అయినప్పటికీ 'స్ట్రక్చర్, కన్స్ట్రక్షన్ ఫెయిల్చూర్' కారణంగా పైకప్పు కూలిందంటే డిజైన్ లోపమా? లోడ్ లెక్కింపులో అంచనా తక్కువదా? చివరకు అనిపించే దృవీకరణ గలిగి తప్పిందా? అనేవి విచారణలో తేల్చాల్సిన అంశాలు.

## నిర్లక్ష్యానికి 8 మంది బలి

పైకప్పు కూలడం వెనక సాంకేతిక కారణాలు, బాధ్యుల అంశాలు ఎలా ఉన్నాయి... సరైన తీరులో షియర్ జోన్ డ్రైలింగ్ జరగలేదనే సందేహాలు ముందుగానే వెలువడినా ఎందుకు నిర్లక్ష్యం చేశారనేది ఇప్పుడు ప్రధానంగా వినిపిస్తున్న ప్రశ్న. సారంగంలోకి వచ్చి, పోతున్న సమయంలో మైనుమి మట్టి పడుతున్నది... నీళ్లు పడుతున్నాయి. అధికారులు కూడా చూశారు. కానీ వాళ్లకు పని



## అధ్యయనలోపమే కార్మికులకు శాపం

పలు విషయాలు కింది విధంగా ఉన్నాయి. భూమి పాత్రలు వదులుగా ఉండే షియర్ జోన్ లో డ్రైలింగ్ అనుభవం బిగించేందుకు 0.3 లేదా 0.4 మీటర్ల మందం ఉన్న ఆర్మీడ్డ్ డ్రైలింగ్ ప్యానెళ్లను వాడటం తెలుస్తుంది. షియర్ జోన్ లో డ్రైలింగ్ చేసినప్పుడు షియర్ జోన్ లో పైనుంచి వచ్చే అక్షయ శక్తులను తగ్గించేందుకు ఈ మందం సరిపోవడం, కనీసం 0.85 మీటర్ల మందం 1.2 మీటర్ల మందం ఉండే ప్యానెళ్లను వాడాలి ఉండటం తేలికపాటిది. షియర్ జోన్ లో డ్రైలింగ్ ప్యానెళ్లతో పాటు అత్యధికంగా కారంలో కనీసం 125, 250 మందంతో ఉండే ఇనుప ప్రభుత్వాలను (ఎన్ఎంబి రిబ్బి) వాడతే మరింత బలంగా ఉండేవని చెప్పారు. స్టీల్ లైన్లను వాడాలి ఉండేవని తెలిపారు. అభయారణ్యం పరిధిలో, పైగా షియర్ జోన్ ప్రాంతంలో టీటీఎల్లో డ్రైలింగ్ చేయడం ప్రమాదకరమని నిపుణులు తెలిపి చెప్పారు. డ్రైలింగ్, కెమికల్ బ్లాస్టింగ్ విధానం మే

## తవ్విన కొద్దీ వరదలా బురద!

- టన్నెల్ లో సవాలీగా రెస్ట్రా ఆపరేషన్
- టీటీఎం కట్ చేస్తేనే మృతదేహాల వెతికితీత
- నేటి సాయంత్రంలోగా కొలిక్కి వచ్చే అవకాశం



ఎన్ఎల్టీసీ టన్నెల్ లో వరదలా వస్తున్న బురద

మహబూబ్ నగర్, మార్చి 1 (నమస్తే తెలంగాణ ప్రతినిధి): ఎన్ఎల్టీసీ టన్నెల్ సహాయ చర్యల్లోనూ ప్రమాద ఘటనలు మోగుతున్నాయి. 15 అడుగుల మేర పేరుకుపోయిన బురదను తీయడం రెస్ట్రా ఆపరేషన్ ద్వారా మాత్రమే అవుతుంది. ఆక్సిజన్ లెకుండా ప్రాణాలతో తగిలి బురదను తొలగిస్తుంటే మళ్లీ వరదలా వచ్చి పేరుకుపోతుంది. పైగా గోల్డ్ తవ్వకం వచ్చిన కొద్దీ కింది భాగం నుంచి ఊట ఉంటుంది. అక్కడ తీసిన బురదను పక్కకు వేస్తున్నా, మళ్లీ చేరుతున్నా నీరు, బురదతో రెస్ట్రా ఆపరేషన్లు చేపట్టాలి. ఎన్ఎమ్డి రోజైన నెలవారం కూడా దళవారీగా రెస్ట్రా ఆపరేషన్ కార్మికుల మృతదేహాలను బయటికి తీసుకురాగలమని నిర్ధారించారు. ఆ దిశగా డిజైన్ మద్దతులైతే చెందని నిపుణులైన వె వెన్నారాని, అభయారణ్యం కాపడతే జేపీ సిబ్బంది జియోలజికల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ జరగలేదని చెప్పారు. ఇప్పటికైనా సర్వే చేస్తే బాగుంటుందని కోరుతున్నారు.

సాయంత్రం కల్గి మృతదేహాలను వెతికి తీస్తామని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఘటనా స్థలం సమీపంలో 8 అంబులెన్సులను సిద్ధంగా ఉంచారు. నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా కేంద్రంలో పోస్టు వార్డు సర్వీసును సిద్ధంగా ఉంచారు. ప్రభుత్వం పంపించిన మర్యాదలను స్వీకరించారు. కనీసం తమ వారి మృతదేహాలను చూస్తూనే ఉన్నారని నివేదికతో ఉన్నతాధికారులు తెలుసుకున్నారు. అంబులెన్సులు వచ్చిన వెంటనే మృతదేహాలను వెతికి తీయవచ్చని నిపుణులు కార్మికులకు సరైన వేతనాలు ఇవ్వకుండా వేదిస్తున్నారని పత్రికల్లో వస్తున్న ఆరోపణలపై లెటర్ అధికారులు విచారణ నిర్వహించారు. బాధితులతో మాట్లాడారు.

## అస్సమవుతున్న మృతదేహాల వెతికితీత

గల్లెలైన ఎన్ఎమ్డి మంది మృతదేహాలను వెతికి తీసుకురాగల సారంగంలోలో ప్రతికూల వాతావరణం అడ్డంకిగా మారింది. టీటీఎం మిషన్ పై భాగంలో నలుగురు కింది భాగంలో మరో నలుగురు చిక్కుకొని మరణించారని భావిస్తున్నారు. సుమారు మూడు నుంచి నాలుగు మీటర్ల కింద ఐదు మృతదేహాలు, మిషన్ కింది భాగంలో మిగతా మృతదేహాలు ఉంటాయనే అంచనాకు వచ్చారు. శనివారం ఆర్డ్రాల్ నుంచి బృందం అక్కడ బురదను తొలగించే పనులు చేపట్టింది.

## టీటీఎం మిషన్ ను బయటకు తీస్తే..

టీటీఎం మిషన్ ను బయటకు తీస్తేనే బయటికి తీస్తేనే రెస్ట్రా ఆపరేషన్ మొగ్గ అవకాశం ఉన్నదని ఉన్నతాధికారులు నిర్ధారించారు. దీంతో ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు మిషన్లు చేసే బయటకు తీసుకురావాలని అన్ని బృందాలకు ఆదేశాలు ఇచ్చారు. ఈ మిషన్ బయటికి వచ్చిన 2 భారీ హిటా లీలు లోపలికి పంపి బురదను, కార్మికులు చిక్కుకున్న ప్రదేశాన్ని వెతికి తీయాలని నిర్ణయించారు. అగమ్యగోచరమైన ప్రాంతాలనుంచి హిటా లీలు రప్పించారు. నీరు సహాయక చర్యలకు అడ్డంకిగా మారడంతో మిషన్ సహాయం తీసుకోవాలని నిర్ణయించారు.